



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

| Produs | Descriere |
|---|---------------------------------------|
| 25241 (ME-P-S2,0-16-054-QS4) | |
| GKS961305050A0601 | |
| PAS-05,8-03,0-FR4 | |
| SKS215305100A3002EC | |
| HSS-118 306 130 A 1502 | Standardul internațional HSS |
| HSS-118-0072 / HSS-118 306 350 A 1502 | Sondă de curent mare |
| HSS-118 306 180 A 1502 | Standardul internațional HSS |
| P/N: GKS-040-0006, Type: GKS-040 304 040 A 0800 | Pinul de contact cu arc |
| E-075-0002 / E-075 291 064 A 2800 | Sonda de testare Ingun E-Type |
| KS-07547G / KS-075 47 G | KS cu stâlp pătrat și inel de presare |
| GKS-075-0770 / GKS-075 214 064 A 2000 LH | Sonda de testare cu arc |
| GKS-100 204 106 A 3000 | Sonda de testare cu arc |
| HFS-836 288 120 A 4588A31R50L | Sonda de radiofrecvență |
| KS-075 47 G | KS cu stâlp pătrat și inel de presare |
| KS-100 47 G | KS cu inel pătrat și presare |
| HSS-118-0306 (HSS-118 306 160 A 1504) | pin de curent mare |
| GKS-550 307 050 A 1500 | Sonda de testare cu arc |
| GKS-100 288 150 A 2000 E | Sonda de testare cu arc |
| GKS-100 288 150 A 2000 C | Sonda de testare cu arc |
| GKS-100 288 150 A 2000 LH | Sonda de testare cu arc |
| HSS-118-0163 / HSS-118 306 200 A 2210 | Sondă de curent mare |
| PKS-399-0065 | |
| HSS-118 305 065 A 1506 (HSS-118-0585) | pin de curent mare |
| HSS-118 306 200 A 1506 (HSS-118-0053) | pin de curent mare |
| HSS-118 302 100 A 1503 (HSS-118-0300) | pin de curent mare |
| HFS-840-0586 | Sonda de înaltă frecvență |
| HFS-810-0096 | Sonda de radiofrecvență |
| KS-215 M1.6-F | Recipient |
| SKS-215-0023 / SKS-215 002 180 A 3002 M | Sonda de comutare |
| KS-11330M2-T / KS-113 30 M2-T | Recipient A |
| GKS-113-0327 / GKS-113 302 300 A 3002 M | Sonda de testare cu arc |
| GKS-112-0550 / GKS-112 302 150 A 3002 M | Sonda de testare cu arc |
| GKS-112-0551 / GKS-112 302 200 A 3002 M | Sonda de testare cu arc |
| GKS-913 306 350 R 2502 Z | Sonda de testare |
| HSS-120-0073 / HSS-120 306 300 A 2202 M | Sondă de curent mare |
| GKS-970-0002 / GKS-970 305 130 A 2001 K | Sonda de testare cu arc |
| GKS-079 301 050 A 1300 | Pinul de contact cu arc |
| KS-079 35 | priză de contact |
| HSS-623 306 600 A 10002 M | pin de curent mare |
| KS-623 M5 M5-R | Manșon de contact placat cu argint |
| GKS-204 305 130 A 3005 | Pinul de contact cu arc |
| GKS-001-0014/ GKS-001 306 100 A 1500 | |
| HSS-118-0103 / HSS-118 306 160 A 1502 M | Sondă de curent mare |
| GKS-112 204 130 R 5002 M | știfturi de contact cu șurub |
| GKS-913-0033 / GKS-913 306 230 A 1502 S | Sonda de testare cu arc |

| Produs | Descriere |
|--|---|
| SE-HSAL2-12-M-G-000 | prize |
| GKS-100 306 250 A 2000 | Sonda de testare cu arc |
| KS-9676035M-R | Priză de contact A |
| GKS-967 303 130 A 2001 | Pinul de contact cu arc |
| HFS-819 319 090 A12743RV5-H3 | PISTON |
| GKS-100-0835 / GKS-100 306 200 A 1500 E | Pinul de contact cu arc |
| GKS-100-1447 / GKS-100 306 200 A 1500 C | Pinul de contact cu arc |
| HFS-810-0468 / HFS-810 201 051 A 8006 S | Sonda de radiofrecventa |
| GKS-941 305 050 A 0800 L / GKS-941-0018 | Sonda de testare cu arc |
| P/N: HFS-860-0003, Type: HFS-860 303 074 A 5343 Y6 | stilou de înaltă frecvență |
| GKS-913 306 230 A 1502 0 | |
| GKS-135 360 090 A 2000 | Sonda de testare cu arc |
| 33678 / MA 2112/D/H/S-7/HG/PYLON-12 | Dispozitiv de testare manuală |
| HSS-621 305 400 S 5002 M | pin de curent mare |
| GKS-550 214 050 A 1500 | Sonda de testare cu arc |
| GKS-113-0450 | Sonde de testare |
| SKS-465 302 400 A 3502 SF | ac |
| GKS-365-0054 / GKS-365 204 400 N 8001 | Sonda de testare cu arc |
| KS-36523 | Recipient, placat |
| HSS-118 306 250 A 1502 | Sondă de curent mare |
| P/N: 48530, Type: MA 2012/D/H | Adaptor de testare manuală |
| P/N: 48620, Type: MA 2013/D/H | Adaptor de testare manuală |
| P/N: 32660, Type: MA 2112/D/H/S-7 | Adaptor de testare manuală |
| P/N: 32500, Type: MA 2113/D/H/S-10 | Adaptor de testare manuală |
| P/N: 46239, Type: ATS MA13/S-10/ESD | Kit schimbabil |
| P/N: 46254, Type: ATS MA13/ESD | Kit schimbabil |
| P/N: 45904, Type: ATS MA12 | Kit schimbabil |
| P/N: 43612, Type: NHS-ST-60.0-2.5-KU-AL-ESD | Ștampilă inferioară |
| P/N: 3161, Type: PAS-02.8-05.0 | Ediția eșantionului de testare |
| 38786 / GDF-185-60-100N-A6-A6-D | Arc de gaz |
| GKS-100 307 250 A 3000 | SONDĂ DE TESTARE |
| KS-075 47 E03 | RECIPIENT |
| KS-100 47 G12-13 | RECIPIENT |
| GKS-100 307 150 A 1500 | Pinul sondei |
| PKS-171 319 150 A 0302 A | Sonda de testare pneumatică |
| KS-171 | Recipient |
| HSS-120 303 300 A 1510 | |
| HSS-118 302 100 A 1502 | pin de curent mare |
| HSS-118 303 200 A 1502 | pin de curent mare |
| HSS-552 306 400 A 2003 M | pin de curent mare |
| KS10130E13 | KS pentru GKS-101: înălțime inst 14.0mm |
| HSS-120 306 230 A 1510 | Sondă de curent mare |
| GKS-101 307 130 A 0800 | Sonda de testare cu arc |
| GKS-100 302 150 A 2000 | Sonda de testare |
| KS-550 WL | Recipient |

| Produs | Descriere |
|---|-------------------------------|
| GKS-912 201 130 A 3002 C | Sonda de testare cu arc |
| SKS-115 306 100 A 1502 M | Sonda de comutare (NO) |
| KS-115-M3-F1 | |
| GKS-075 303 120 A 2800 | Ac de testare |
| GKS-112 303 180 A 3002 | Sonda de testare cu arc |
| GKS-103 102 400 A 3002 M | |
| GKS-313 306 300 A 1502 M | |
| KS-103 30 M2.5 | |
| KS-313 30 M2 | |
| AW-KS-SET-CABLE | Instrument de extracție |
| GKS-100-0162 / GKS-100 306 229 A 2000 | Sonda de testare cu arc |
| E-100-0032 / E-100 307 150 A 3000 | Sonda de testare Ingun E-Type |
| GKS-945-0005 / GKS-945 357 106 A 1100 | Sonda de testare cu arc |
| KS-050 47 E08 | Recipient |
| SW-ZW-WP-100 A | Instrument de inserare |
| SW-ZW-WP-075 A | Instrument de inserare |
| AW-KS-Set-ICT | Instrument de extracție |
| SW-KS-100 | Instrument de inserare |
| 45000 / PP-INGUN-F | Pin de personalitate |
| SW-KS-075 G | Instrument de inserare |
| E-100-0001 / E-100 291 090 A 3000 | Sonda de testare Ingun E-Type |
| GKS-912 306 140 A 1502 C | Sonda de testare cu arc |
| GKS-103-0156 / GKS-103 105 400 A 1502 M | Sonda de testare cu arc |
| KS-103 30 M2.5-S | Sonda de testare cu arc |
| GKS-100 307 250 A 3000 C | Sonda de testare cu arc |
| GKS-913 303 230 A 1502 0 | sondă de testare cu arc |
| GKS-003 206 254 A 120 | Pinul de contact cu arc |
| GKS-100-0338 / GKS-100 306 150 A 0600 | Sonda de testare cu arc |
| GKS-004 206 396 A 2000 | Sonda de testare cu arc |
| KT-120 L3 E02-30 | Terminalul de contact |
| KT-150 L3 E03 M3 | Terminalul de contact |
| HSS-150-0118 / HSS-150 319 400 A 3002 | Sondă de curent mare |
| BIT-HSS-150 M-300 | instrument de înșurubare |
| GKS-100 214 050 A 2000 | Ac de testare |
| GKS-100 291 090 A 2200 | Pinul de contact cu arc |
| GKS-075 277 064 A 2000 LH | Ac de testare |
| GKS-050 214 050 A 2000 | Ac de testare |
| GKS-050 297 050 A 2000 | Ac de testare |
| SW-KS-050 G | Instrument de setare |
| SW-KS-100 G | instrument |
| GKS-100 214 106 A 2000 C | Pinul de contact cu arc |
| GKS-100 291 090 A 2000 C | Pinul de contact cu arc |
| HSS-120 302 230 A 3002 M | POGO ROZ |
| HSS-120 317 300 A 3002 M | POGO ROZ |
| GKS-412-0330 / GKS-412 206 200 R 3002 | Sonda de testare cu arc |

| Produs | Descriere |
|--|----------------------------|
| HSS-623-0001 / HSS-623 306 600 A 7002 M | Sondă de curent mare |
| SKS-415 306 230 A 2302 2 | Sonda de comutare (NO) |
| GKS-113 217 300 A 3002 / GKS-113-0848 | Măsurați știftul |
| GKS-051-0059 / GKS-051 201 051 A 1000 K1 | Sonda de testare cu arc |
| HSS-120 306 400 A 3002/ HSS-120-0066 | știfturi de contact |
| HSS-150 305 400-S 3002 M | |
| GKS-113-0001 / GKS-113 201 180 R 0602 | Sonda de testare |
| GKS-103-0081 / GKS-103 206 230 A 5002 | Sonda de testare cu arc |
| HFS-821 313 050A18005USBMINI-D/ HFS-821-0029 | stilou de înaltă frecvență |
| HSS-120 305 230 A 1502 M | Sondă de curent mare |
| KS-113 30 M2-T | Recipient A |
| GKS-912-1906 / GKS-912 288 230 A 3002 | Sonda de testare cu arc |
| GKS-003 206 254 A 2000 | Sonda de testare cu arc |