



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Gutekunst

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

| Produs | Descriere |
|----------------------------|--|
| D-042J-02 | Arcuri de compresie |
| D-063Q-01 | arc de compresie |
| D-090U-11 | Arcuri de compresie |
| D-090W-02 | ARC CILINDRU DE COMPRESIE |
| D-095A-11 | Arc de compresie |
| D-099 | arc de compresie |
| D-100A-07 | Arc de compresie |
| D-110 | Arc de compresie |
| D-116 | Primăvară |
| D-128 | Arc de compresie |
| D-135 | Arc de compresie |
| D-142AD | G5415B_0607_AA_SCHRAUBENFEDER |
| D-143A | Druckfeder |
| D-145DG | Arc de compresie |
| D-145H | Arc de compresie |
| D-145H-10 | 1.00x13.00x30.00x3.50 |
| D-147 | PRIMAVARA |
| D-151 | Spring se termină |
| D-180Q-03 | 1.20x9.80x46.70x8.50 DRUCKFEDER 1.1200 C18827 (1.25x.80x36.00x13.50, SPRING DE COMPRESIE, 1.1200, C18412) |
| D-200C | |
| D-206A | Arcuri de compresie |
| D-206B | Arcuri de compresie |
| D-207JL | arcuri de compresie |
| D-207M-01 | 1.60x26.40x130.00x8.50 |
| D-209 | PRIMAVARA |
| D-229A | Arc de compresie |
| D-232 | arc de compresie |
| D-235 | Arc de compresie |
| D-248 | Arcuri de compresie |
| D-263O-01 | Arc de compresie |
| D-263P | Arc de compresie |
| D-288Z-52 | primăvară precomprimat |
| D-304 | Arc de compresie |
| VD-090W-01 | Arc de compresie |
| VD-090W-02 | |

| Produs | Descriere |
|---|---|
| VD-180M-22 | 1.2X13.8X40 arc de compresie |
| VD-180Q-03 | Arc de compresie |
| VD-207J-35 | |
| VD-207JQ | 1.50x20.50x30x3.50 DRUCKFEDER |
| VD-207K-04 | Arc 1.50X10.00X38.00X8.50, C17332 |
| VD-223 | Arcuri de compresie |
| VD-263V-19 | Arc de compresie |
| Z-105I | 13.70x1.25x50.5 |
| Z-162CX | Extensie de primăvară |
| T-16346L 0.70x7.70x9.50 389898 1.4310 Art. 389898 | Link-uri Schenkelfeder |
| VD-207JO | Druckfeder |
| D-143C | arc de compresie |
| Z-078DI | Zugfeder |
| D-288Z-06 | Druckfeder |
| D-232A-07 | Arc de compresie |
| Z-173I | Zugfeder |
| D-044A | Arc de compresie |
| VD-122A-11 | Arc de compresie |
| G0003007 | Clip de primăvară |
| Z-153EI | Zugfeder |
| VD-203 | Arcuri de compresie |
| D-232F | Arc de compresie |
| D-257B | Arc de compresie |
| Z-141FX | Extensie de primăvară |
| D-207D | Druckfeder |
| D-262A-15 | Druckfeder |
| VD-263Q-O3 | Druckfeder |
| Z-100PI | Zugfeder |
| D-180-10 | arc de compresie |
| D-278 | Druckfeder |
| Z-051FI | Extensie Springs |
| VD-294 | Arcuri de compresie |
| D-150B | arc de compresie |
| VD-181 | arc de compresie |
| VD-339R-01 | Druckfeder |
| D-018 | Druckfeder |
| VD-331 | arc de compresie |
| D-207JF | arc de compresie |
| VD-095C | Primăvara de compresie |
| VD-150C | Druckfeder |
| D-236D | Arc de compresie |
| D-239A-05 | Arc de compresie |
| VD-120 | Primăvară 0.80X10.00X45,58X8.50, C12463 |
| D-063H-13 | Arc de compresie |
| D-118 | Arc de compresie |

| Produs | Descriere |
|---------------------------|---------------------|
| D-122B | Arc de compresie |
| D-207M | Druckfeder |
| D-080A | Druckfeder |
| D-263Q-08 | arc de compresie |
| D-165E | Arcuri de compresie |
| D-173H | arc de compresie |
| D-204 | arc de compresie |
| D-178B | arc de compresie |
| D-085G | arc de compresie |
| D-200A | |
| VD-047D | Arcuri de compresie |
| D-127E-09 | |
| D-090M | Arcuri de compresie |
| VD-097 | Arcuri de compresie |
| D-115H-12 | Arcuri de compresie |
| D-085C | Arcuri de compresie |
| D-063B | Arc de compresie |
| VD-121 | Arcuri de compresie |
| D-180-11 | Arcuri de compresie |
| D-273 | Arcuri de compresie |
| D-090 | Arcuri de compresie |
| D-085E | Arcuri de compresie |
| D-085D | Arcuri de compresie |
| VD-127D | Arcuri de compresie |
| D-180D-05 | Arcuri de compresie |
| D-090L | Arcuri de compresie |
| D-069A | Arcuri de compresie |
| D-117K | Arcuri de compresie |
| D-156 | |
| RZ-094CX | Extensie Springs |
| D-180S | Arc de compresie |
| D-166 | Arcuri de compresie |
| D-078A | Arc de compresie |
| D-026R-03 | Arcuri de compresie |
| D-143F | Arcuri de compresie |
| D-143G | Arcuri de compresie |
| D-162 | Arcuri de compresie |
| D-319 | Arcuri de compresie |
| T-18880L | Arcuri de torsiune |
| T-18880R | picior de primăvară |
| D-090M-02 | Arcuri de compresie |
| VD-136 | arc de compresie |
| D-179J-04 | Arcuri de compresie |
| VD-322 | Arcuri de compresie |
| VD-364K | Arcuri de compresie |

| Produs | Descriere |
|----------------------------------|----------------------------------|
| D-285 | Arcuri de compresie |
| Z-160X | Extensie Springs |
| VD-263V-16 | Arcuri de compresie |
| VD-247A | Arcuri de compresie |
| D-207J | |
| D-179M | arc de compresie |
| D-105 | Arcuri de compresie |
| D-143L | Arc de compresie |
| KM-3671 | Arcuri de compresie fără sfârșit |
| KM-3368 | Arcuri de compresie fără sfârșit |
| D-263G | Arcuri de compresie |
| D-068A-12 | Arcuri de compresie |
| D-050A | primăvară |
| D-068A-16 | |
| VD-123 | |
| D-206G | ARC CILINDRU DE COMPRESIE |
| D-073 | |
| Z-092I | Arc de tensiune |
| RZ-096I | Zugfeder |
| RZ-093HI | arc de tensiune |
| RZ-139I | arc de tensiune |
| D-217D | Arcuri de compresie |
| D-243 | Arcuri de compresie |
| D-232K | Arcuri de compresie |
| D-207J-08 | Arcuri de compresie |
| D-155 | |
| D-180D-01 | Druckfeder |
| T-18915L | Schenkelfeder |
| T-16819L | Schenkelfeder |
| RZ-057GX | Zugfeder |
| RZ-147RI | Zugfeder |
| D-115H-10 | Druckfeder |
| D-117S | Arc de compresie |
| D-207K-04 | Druckfeder |
| D-232Q | Arc de compresie |
| D-263J | |
| D-351 | Arc de compresie |
| KM-3345 | |
| D-173E (30 pcs) | primăvară |
| D-173E (75 pcs) | Arc de compresie |
| D-173E (100 pcs) | Arc de compresie |
| D-180L | Arc de compresie |
| D-232N | Arc de compresie |
| D-212E | Arc de compresie |
| D-237A | Arc de compresie |

| Produs | Descriere |
|----------------------------|---------------------|
| D-234A | Arc de compresie |
| D-222 | Arc de compresie |
| VD-219A | Arc de compresie |
| D-153A | Arc de compresie |
| D-228 | ARC DE COMPRESIE |
| D-249 | arc de compresie |
| D-329 | Druckfeder |
| D-207 | Druckfeder |
| D-210 | Druckfeder |
| D-180R | Druckfeder |
| D-232M | Arc de compresie |
| D-240 | Druckfeder |
| D-277 | Druckfeder |
| VD-263Q-03 | Druckfeder |
| D-237 | Arc de compresie |
| D-236 | Arc de compresie |
| D-313A-13 | Druckfeder |
| D-173G | Arc de compresie |
| D-233B | Arc de compresie |
| Z-087 CI | Arc de compresie |
| D-310 | Arc de compresie |
| X380-20L | știft de primăvară |
| VD-313A-10 | Arc de compresie |
| D-193 | Arc de compresie |
| D-098 | Arc de compresie |
| D-207J-04 | Arc de compresie |
| D-252A-07 | ARC DE COMPRESIE |
| D-313K-01 | Arc de compresie |
| D-155A | Arc de compresie |
| D-206 | |
| D-262 | arc de compresie |
| VD-209 | Arc de compresie |
| D-180J | Arc de compresie |
| D-180U | |
| D-044 | Arc de presiune |
| D-090W-11 | |
| Z-066MX | Zugfeder |
| Z-066MI | Zugfeder |
| D-288Z-53 | Arcuri de compresie |
| D-301 | Arcuri de compresie |
| D-222A | Arcuri de compresie |
| D-219 | Arc de compresie |
| D-074D | |
| D-090K | Arcuri de compresie |
| D-090J | Arc de compresie |

| Produs | Descriere |
|----------------------------|---------------------|
| D-126A | |
| D-121 | Arc de compresie |
| D-015 | |
| D-036 | |
| D-068A-02 | |
| D-109 | |
| D-063N | Druckfeder |
| D-071 | Druckfeder |
| VD-263V-12 | |
| D-079 | Arc de compresie |
| D-263V-08 | arc de compresie |
| D-042J | Arc de compresie |
| D-207J-02 | Arc de compresie |
| D-232R | PRIMAVARA |
| D-275 | Arc de compresie |
| D-313J | Arc de compresie |
| D-119 | Arc de compresie |
| D-207JQ | Arc de compresie |
| D-268E | ARC DE PRESIUNE |
| VD-117H-50 | Arc de compresie |
| D-071A | |
| Z-066YI | |
| D-090W-01 | Arc de compresie |
| VD-291 | |
| D-049A | primăvară |
| Z-048CI | |
| VD-207AA | |
| VD-364E-02 | Arc de compresie |
| VD-129 | |
| VM-018 | |
| D-055A | Arcuri de compresie |
| D-070 | Arc de presiune |
| D-110A | Arcuri de compresie |
| D-080F | Arcuri de compresie |
| D-040A | Arcuri de compresie |
| D-003 | Arc de compresie |
| VD-075B | Arc de compresie |
| T-18509L | Arcuri de torsiune |
| D-179J-01 | Arc de compresie |
| D-068A-10 | Arcuri de compresie |
| VD-189A | Arcuri de compresie |
| D-127E-06 | Arcuri de compresie |
| RZ-066PI | Extensie Springs |
| D-063Q | arc de compresie |
| D-090Q | Arcuri de compresie |

| Produs | Descriere |
|----------------------------|--------------------------|
| D-080 | Arc de compresie |
| D-030 | Druckfeder |
| D-103 | primăvară |
| VD-063H-05 | Arcuri de compresie |
| D-142C | Arcuri de compresie |
| RZ-051NI | izvoare |
| VD-063G | Arc de compresie |
| VD-135 | Arc de compresie |
| T-16703L | |
| D-288Z-54 | Arc de compresie |
| D-126 | izvoare |
| D-068 | Arc de compresie |
| D-046 | Arc de compresie |
| RTEMPB7 | termometru ir 31 tp 689f |
| TEC1503L | torq |
| VD-364J-20 | Arc de compresie |
| D-389K | Arc de compresie |
| VD-207K-01 | |
| D-145D-01 | Arc de compresie |
| D-093 | |
| D-145DB | |
| D-134 | Arc de compresie |
| D-062B | Arc de compresie |
| D-173A-01 | |
| D-145F | ARC DE COMPRESIE |
| Z-142X | |
| T-18834L | |
| T-18834R | |
| VD-137 | arc de compresie |
| VD-173CK | |
| VD-271 | izvoare |
| D-117H-30 | Arcuri de compresie |
| D-117J | Arc de compresie |
| D-104 | Arc de compresie |
| VD-142B | |
| D-208 | arc de compresie |
| VD-122A-12 | |
| D-194 | Arc de compresie |
| D-191 | arcuri de compresie |
| D-207J-03 | |
| D-269 | |
| D-313J-06 | |
| D-145 | |
| D-265 | |
| D-207C | |

| Produs | Descriere |
|-----------------------------|-----------------------|
| VD-394A | |
| C130-20L | Clemă cu arc rotunjit |
| VD-364J-11 | |
| VD-152A | |
| VD-207J-21 | |
| D-151B | Arc de compresie |
| Z-060I | Extensie de primăvară |
| D-063H-04 | Arc de compresie |
| VD-190G | Arc de compresie |
| D-190G | Arc de compresie |
| Z-091X | Extensie Springs |
| VD-090Y | Arcuri de compresie |
| D-179J-02 | |
| D-414A | |
| VD-313B | |
| T-18450L | |
| D-144C | Arc de compresie |
| D-173F | |
| D-115 | |
| D-072 | Arc de compresie |
| D-234C | |
| D-075F | |
| Z-081HI | Extensie de primăvară |
| D-090AD | Arc de compresie |
| D-061 | Arc de compresie |
| D-040 | Arc de compresie |
| D-152A | Arc de compresie |
| D-115E | Arc de compresie |
| VD-115E | Compresie de |
| VD-031 | Arc de compresie |
| VD-2070 | Arc de compresie |
| D-078 | Arcuri de compresie |
| Z-036UI | Extensie de primăvară |
| D-054 | Arc de compresie |
| RZ-060E-01I | Arc de tensiune |
| D-198 | Arc de compresie |
| VD-063H-12 | |
| DSF-100 | Arc dublu de torsiune |
| D-173B | |
| 23522 | |
| D-127 | Arc de compresie |
| D-094 | Arc de compresie |
| D-090F | |
| VD-108 | |
| D-166Q | |

| Produs | Descriere |
|----------------------------|---------------------|
| D-173CH | Arc de compresie |
| RZ-109HI | |
| D-043 | Arc de compresie |
| D-339R-10 | |
| D-122A-13 | |
| D-300 | arcuri de compresie |
| PTIM5 | pk-up tl |
| VD-115H-02 | |
| D-124 | Arc de compresie |
| D-164 | |
| D-180K | |
| D-190B | arc de compresie |
| D-180M-11 | |
| D-195A-11 | |
| D-206A-21 | |
| D-095D | Arc de compresieune |
| D-120 | Arc de compresie |
| D-142B | Arc de compresie |
| D-143H | |
| D-155A-10 | Arc de compresie |
| D-234G | Arc de presiune |
| KM-3275 | |
| VD-117C | |
| D-127B | Arc de compresie |
| D-127E-01 | Arc de compresie |
| VD-154B | |
| D-179J-03 | arcuri de compresie |
| D-117P | Arc de compresie |
| D-160 | Arc de compresie |
| D-173J | Arc de compresie |
| D-218A | |
| D-166D | arc de compresie |
| D-115D | |
| D-180G | |
| Z-094AI | |
| D-190D | |
| D-180M-12 | arcuri de compresie |
| RZ-094CI | |
| Z-094CI | Arcuri de extensie |
| D-029 | Primăvară |
| D-232P | Arcuri de compresie |
| D-090T | arcuri de compresie |
| D-303B | Arcuri de compresie |
| D-168 | Arcuri de compresie |
| D-212D | Arc de compresie |

| Produs | Descriere |
|----------------------------|-----------------------|
| D-232D | Arc de compresie |
| D-115A | Arcuri de compresie |
| D-049 | Arc de compresie |
| D-115H-03 | Arc comprimat |
| D-019 | Arc |
| VD-090 | Arcuri de compresie |
| Z-162K-01I | arcuri de tensiune |
| Z-162K-01X | Arcuri de extensie |
| D-125 | 0,80x8.00x32.00x8.50 |
| D-117A | Arc de compresie |
| D-029A | |
| D-063J | arc de compresie |
| D-214 | Arc de compresie |
| D-234L | Primăvară |
| D-313F | ARC DE PRESIUNE |
| D-143J | Arcuri de compresie |
| T-19560R | Arcuri de torsiune |
| D-080B-04 | arcuri de compresie |
| Z-039AX | Extensie Springs |
| D-207J-90 | Arcuri de compresie |
| D-207JV | Arcuri de compresie |
| VD-117D | Arcuri de compresie |
| D-182 | Arcuri de compresie |
| D-165D | Arcuri de compresie |
| D-083 | Arcuri de compresie |
| D-016 | Arcuri de compresie |
| Z-130JI | Extensie de primăvară |
| Z-115V-11I | PRIMAVARA |
| Z-081KX | Extensie de primăvară |
| D-179N | PRIMAVARA |
| D-313J-04 | |
| VD-239A-02 | arc compresiv |
| VD-145DB | |
| D-080C | |
| RZ-146X | |
| VD-207J-72 | Arc de compresie |
| VD-234A | |
| D-115M | Arc de compresie |
| VD-090U-13 | |
| VD-195 | |
| VD-227 | |
| VD-380 | |
| D-389E-10 | Arc de compresie |
| D-344B | Arc de compresie |
| D-227 | arcuri de compresie |

| Produs | Descriere |
|----------------------------|--------------------------|
| D-220 | |
| VD-102 | |
| D-149 | |
| D-252A-04 | |
| D-252 | Sprin de compresie |
| D-157 | primăvară |
| D-213 | 1.60x16.00x34.0x3.50 |
| D-045A | Arc de presiune |
| D-166E | Arc de presiune |
| D-166M | Arc de presiune |
| D-257 | |
| Z-081J1 | Tensiunea de primăvară |
| Z-115V-30I | Tensiunea de primăvară |
| Z-155I | Tensiunea de primăvară |
| D-179B-10 | |
| D-150 | Oțel de primăvară |
| D- 042J-03 | Primăvară |
| D-217C | arc de compresie |
| D-197A | compresiune de primăvară |
| VD-151A | arcuri de compresie |
| D-305 | PRIMAVARA |
| D-288X-06 | PRIMAVARA |
| D-226 | PRIMAVARA |
| VD-155 | izvoare |
| D-303A-10 | Primăvară |
| D-339M | Primăvară |
| D-389N-01 | PRIMAVARA |
| VD-288Z-41 | arc de compresie |
| VD-241A | Arc de compresie |
| VD-252A-20 | Primăvară |
| VD-321 | Primăvară |
| VD-310 | Primăvară |
| RZ-115JI | PRIMAVARA |
| D-230 | Arc de compresie |
| D-108 | Arc de compresie |
| D-354B | se arcuiește |
| Z-380HI | primăvară |
| VD-142AD | |
| VD-179C | Arc de compresie |
| D-239A-04 | Arc de compresie |
| D-013 | Arcuri de compresie |
| D-057 | ARC DE COMPRESIE |
| D-057C | PRIMAVARA |
| D-080D | ARC DE COMPRESIE |
| D-084 | Arc de compresie |

| Produs | Descriere |
|----------------------------|---------------------|
| D-090H | ARC DE COMPRESIE |
| D-115H-04 | PRIMAVARA |
| D-123 | arc de compresie |
| D-150C | Arc de compresie |
| D-257E-02 | Arc de compresie |
| D-288Z-11 | ARC DE COMPRESIE |
| D-166L | Arc de compresie |
| VD-256 | |
| D-180B | Arc de compresie |
| VD-092 | Arc de compresie |
| VD-166 | Primăvară |
| VD-095D | Arc de compresie |
| VD-115H-11 | Primăvară |
| VD-115H-12 | Primăvară |
| VD-143H-10 | Primăvară |
| VD-143J | Primăvară |
| VD-166C | Primăvară |
| VD-065 | Arc de presiune |
| D-255 | Arcuri de compresie |
| VD-063H-21 | Primăvară |
| VD-163A | Primăvară |
| VD-115H-01 | |
| VD-143F | Arc de compresie |
| VD-147 | Arc de compresie |
| VD-042J-01 | Arc de compresie |
| VD-143B | Primăvară |
| D-247B | Arc de compresie |
| D-117O | Arc de compresie |
| D-179J-11 | Arc de compresie |
| VD-090W-03 | Arc de compresie |
| D-180D | arc de compresie |
| VD-118 | Arcuri de compresie |
| D-268 | PRESA DE PRIMĂVARĂ |
| D-257C | Arc de compresie |
| D-180Y-02 | PRIMAVARA |
| D-207JZ | Arc de presiune |
| VD-142AA | Arc de compresie |
| VD-179L | Arc de compresie |
| VD-207J-01 | Arc de compresie |
| KM-3294 | arc de compresie |
| D-199A | |
| VD-180K | |
| VD-218 | Arc de compresie |
| VD-180-01 | PRIMAVARA |
| VD-260 | |

| Produs | Descriere |
|---|-----------------------|
| Spring identical to KM-3294 with Lo=1500 mm | |
| D-163 | Arc de compresie |
| D-313A-10 | |
| VD-236 | Arc de compresie |
| VD-153 | Arc de compresie |
| VD-207 | Arc de compresie |
| VD-180J | Arc de compresie |
| VD-313R-01 | Arc de compresie |
| VD-364R-60 | |
| D-239A-03 | Arc de compresie |
| D-241 | ARC DE COMPRESIE |
| RZ-115GI | |
| D-057D | |
| Z-036AAX | Arc de tensiune |
| D-309 | PRIMAVARA |
| VD-220 | Arc de compresie |
| VD-207JL | |
| D-140 | arc de compresie |
| D-127C | |
| Z-044I | |
| VD-150D | Arc de compresie |
| VD-179J-02 | |
| D-117C | Arcuri de compresie |
| D-129 | |
| Z-051DI | |
| VD-207J-09 | Arcuri de compresie |
| D-131 | Arcuri de compresie |
| D-026R-12 | Arcuri de compresie |
| D-039 | |
| D-100 | Arcuri de compresie |
| D-263VC | |
| VD-326 | HBW; arc de compresie |
| D-090U-14 | |
| D-263E | |
| D-263T | |
| VD-142A | |
| VD-166L | Arcuri de compresie |
| Z-045HX | Extensie de primavară |
| D-090M-05 | PRIMAVARA |
| D-349A-10 | PRIMAVARA |
| VD-165E | PRIMAVARA |
| D-197 | Arc de compresie |
| D-085 | Arc de compresie |
| Z-233I | arc de tensiune |
| VD-080D | |

| Produs | Descriere |
|----------------------------|-------------------------------------|
| D-284 | PRIMAVARA |
| D-252AC | PRESIUNE, ARC |
| D-263P-01 | PRESIUNE, ARC |
| D-222F | PRESIUNE, ARC |
| D-115H-01 | Arc de compresie |
| D-272 | ARC, COMPRESIE |
| VD-386 | Arc de compresie |
| Z-121JI | EXTENSIE, ARCURI |
| D-117L | ARC, COMPRESIE |
| VD-045 | PRESIUNE, ARC |
| KM-2288 | PRESIUNE, ARC |
| RZ-177QI | ARC, TENSIUNE |
| D-179J-13 | ARC, ELICOIDAL, COMPRESIE |
| D-288ZC | ARC DE PRESIUNE |
| VD-161 | arc de presiune |
| D-276A | ARC DE PRESIUNE |
| VD-217F-10 | Arc de compresie |
| T-18700L | Primăvară |
| T-18700R | Primăvară |
| D-165 | Arc de compresie |
| D-101 | Arc de presiune |
| VD-085F | |
| D-028 | Arc de compresie |
| VD-117H-20 | PRIMAVARA |
| Z-137I | |
| Z-162RI | Extensie de primăvară |
| RZ-130I | Extensie de primăvară |
| D-145C | |
| D-180M-23 | |
| D-180-03 | Arc de compresie |
| T-18833R | Arc de torsiune |
| D-097 | Arc de compresie 0,63 x 6,3 x 17 mm |
| D-332 | ARC DE PRESIUNE. |
| Z-147I | ARC DE TRACȚIUNE |
| D-207J-05 | ARC DE PRESIUNE |
| D-263L | ARC DE PRESIUNE |
| Z-118I | ARC DE TRACȚIUNE |
| D-117H-51 | Arc de compresie |
| D-206D | ARC DE PRESIUNE |
| D-339 | ARC DE PRESIUNE |
| RZ-036HX | PRIMAVARA |
| RZ-042HX | PRIMAVARA |
| D-091 | Arc de compresie |
| G152187 | arc de compresie |
| T-19106L | PRIMAVARA |

| Produs | Descriere |
|----------------------------|---|
| T-19106R | Primăvară |
| M-035 | Primăvară |
| D-180C | arc de compresie |
| VD-170 | PRIMAVARA |
| RZ-053I | Primăvară 0,63x8,60x28,10 |
| D-239A-01 | Primăvară |
| D-192 | Arc de compresie |
| D-207J-21 | |
| VD-071A | Arc de compresie |
| VD-164 | Arc de compresie |
| VD-063H-20 | Arc de compresie |
| VD-217D | Arc de compresie |
| D-095B | Arc de compresie |
| D-263V-07 | Arc de compresie |
| D-142 | |
| D-207J-34 | |
| VD-287 | PRIMAVARA |
| VD-288 | PRIMAVARA |
| VD-288K-11 | arc de compresie |
| D-232L-01 | PRIMAVARA |
| D-207JS | arc de compresie |
| Z-066QX | Primăvară |
| D-288Z-12 | Primăvară |
| Z-153AI | Primăvară |
| D-263U-09 | |
| D-090W-07 | ARC DE COMPRESIE |
| D-180M-13 | ARC DE PRESIUNE |
| D-179H | ARC DE COMPRESIE |
| D-063P | ARC, COMPRESIE, EN 10270-1 ÎNCHIS ȘI ÎMPĂMÂNTAT |
| D-117H | ARC, COMPRESIE, EN 10270-1 ÎNCHIS ȘI ÎMPĂMÂNTAT |
| RZ-066RI | |
| D-143M | ARC, COMPRESIE, EN 10270-1 ÎNCHIS ȘI ÎMPĂMÂNTAT |
| D-180Q-04 | arc de compresie |
| D-196 | Arc de compresie |
| D-207J-20 | Arcuri de compresie |
| D-242 | arc de compresie |
| Z-115LI | ARC, EXTENSIE |
| D-233E-10 | ARC, COMPRESIE |
| D-506 | Arc de compresie |
| D-263F | Arc de compresie |
| D-313J-07 | PRIMAVARA |
| D-313N-10 | PRIMAVARA |
| Z-162U-30I | PRIMAVARA |
| D-117H-41 | PRIMAVARA |
| D-217B | PRIMAVARA |

| Produs | Descriere |
|-----------------------------|------------------------------|
| D-270 | arcuri de compresie |
| D-306 | PRIMAVARA |
| D-335 | PRIMAVARA |
| D-339A-01 | PRIMAVARA |
| RZ-072BI | PRIMAVARA |
| RZ-162MI | PRIMAVARA |
| T-19109R | PRIMAVARA |
| VD-085E | PRIMAVARA |
| D-173C | Arc de compresie |
| Z-093CI | Extindere arc |
| RZ-049I | |
| D-207JR | |
| D-206H | Arc de compresie |
| D-186 | |
| VD-195A-10 | arc de presiune |
| D-180P | Arc de compresie |
| D-218 | ARC DE COMPRESIE; |
| Z-057I | Extensie de primavară |
| VD-026R-04 | ARC DE PRESIUNE |
| D-145H-11 | Primavara de compresie |
| D-095C | Primavara de compresie |
| VD-075F | ARC DE COMPRESIE |
| D-181 | Arc de compresie |
| D-068A-14 | Arc de compresie |
| D-207JY | Arc de compresie |
| D-189 | Arc de compresie |
| Z-130LI | ARC DE TRACȚIUNE |
| VD-115L | Arc de compresie |
| D-045 | |
| VD-063N | Arc de compresie |
| M-022A | Arc de extensie fără sfârșit |
| D-288Z-42 | Arc de compresie |
| D-327 | Arc de compresie |
| D-268A-05 | Arc de presiune |
| D-052F | |
| D-267 | Arc 2,5x32x245 |
| D-216 | Arc de compresie 1,6x16x110 |
| D-207JC | Primavară |
| D-130 | arc de presiune |
| VD-234N-10 | |
| D-152B | Arc de compresie |
| D-207N | |
| RZ-115V-10X | Extensie de primavară |
| D-150E | Arc de compresie |
| D-132A-12 | Primavară |

| Produs | Descriere |
|----------------------------|----------------------|
| VD-116 | |
| D-100A-04 | |
| D-145D-02 | |
| D-077 | arc de compresie |
| D-207KH | Primăvară |
| VD-340 | Arc de compresie |
| VD-145E | Primăvară |
| D-207JJ | arc de compresie |
| D-127D | Arc de compresie |
| D-042D | |
| D-115F | Arc de compresie |
| D-263B | |
| VD-145DA | |
| D-145DJ | ARC DE COMPRESIE |
| D-145DK | ARC DE COMPRESIE |
| D-288L | ARC DE COMPRESIE |
| D-288P | ARC DE COMPRESIE |
| D-326 | ARC DE COMPRESIE |
| VD-249 | ARC DE COMPRESIE |
| VD-090M-01 | Arc de compresie |
| VD-207L | |
| VD-207J-05 | |
| VD-180M-23 | |
| T-18455L | arc picior |
| D-263M-05 | ARC DE COMPRESIE |
| D-207K-03 | ARC DE COMPRESIE |
| D-364J-22 | ARC DE COMPRESIE |
| Z-115F-11I | ARCURI PRELUNGITOARE |
| RZ-130AI | ARCURI PRELUNGITOARE |
| D-252AG | ARC DE COMPRESIE |
| D-331 | arcuri de compresie |
| VD-190D | ARC DE COMPRESIE |
| VD-288B | arc de compresie |
| VD-132 | ARC DE COMPRESIE |
| Z-162U-43I | ZUGFEDER |
| D-288X-04 | ARC DE COMPRESIE |
| D-283A-10 | DRUCKFEDER |
| Z-097BI | ARC DE TENSIUNE |
| D-220A | arcuri de compresie |
| D-195A-10 | Arc de compresie |
| VD-274 | Arc de presiune |
| VD-248 | arc de compresie |
| VD-190C | Arc de presiune |
| D-090X | arcuri de compresie |
| VD-130 | ARC DE COMPRESIE |

| Produs | Descriere |
|--|-----------------------------|
| VD-044 | arc de compresie |
| VD-090J | ARC DE COMPRESIE |
| VD-074B | Arc de compresie |
| VD-389N-03 | |
| Z-120X | Arc de tensiune |
| P/N:G0004804; Type:C130-10L | Clip de primăvară |
| D-180Q-05 | ARC DE COMPRESIE |
| VD-180N | arcuri de compresie |
| VM-015 | Set arcuri de tensiune |
| D-282 | Arc de compresie (DxDexlo) |
| Z-162K-21I | |
| Z-100LX | |
| M-014A | Sonsuz Usatma Live |
| VD-192 | Arc de compresie |
| T-19126L | arc de torsiune |
| T-19126R | arc de torsiune |
| D-154A | arc de compresie |
| Z-081E-06I | |
| RZ-097CX | Primăvară |
| D-274 | |
| D-307 | |
| D-276B | |
| D-249A | ARC DE COMPRESIE |
| VD-026R-03 | |
| VD-145DE | Spring de imprimare |
| P/N: 113143.Type: CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2354-113143 | SICHERHEITSSCHALTER UNICODE |
| D-096 | PRIMAVARA |
| D-180Q | primăvară |
| VD-288U | |
| D-238 | INEL DE COMPRESIE |
| D-207J-39 | ARC DE COMPRESIE |
| D-188 | GULER BUSH |
| D-239 | ARC DE PRESIUNE |
| D-317A | ARC DE PRESIUNE |
| VD-409B | ARC |
| VD-323 | ARC DE PRESIUNE |
| VD-232O | ARC DE COMPRESIE |
| D-179G | ARC DE COMPRESIE |
| D-486 | ARC DE PRESIUNE D-486 |
| D-398 | ARC DE PRESIUNE D-398 |
| D-142A | ARC DE COMPRESIE |
| T-18811R | PRIMAVARA |
| T-18660R | PRIMAVARA |
| RZ-130K-02I | ARC DE TENSIUNE |

| Produs | Descriere |
|----------------------------|--|
| D-180X | arc de compresie |
| VD-265 | |
| D-313A-05 | |
| X130-12L | clemă de primăvară |
| VD-207K-03 | |
| D-207H | |
| D-263M-01 | |
| T-18733L | |
| RZ-122I | |
| D-288Z-24 | |
| VD-124 | |
| VD-143A | |
| D-207JU | |
| D-313L-03 | |
| Z-115W-21I | |
| Z-106GI | |
| Z-087HI | |
| VD-250 | |
| D-234BD | |
| D-364R-05 | |
| D-364R-48 | Arcuri de compresie |
| RZ-115OI | Extensie de primăvară |
| D-207J-73 | Arc de compresie |
| D-288K-13 | |
| Z-115OX | |
| VD-225 | |
| VD-270 | |
| D-288J | |
| D-207J-85 | |
| D-288Z-33 | Arcuri de compresie: D-288Z-33 Arc oțel Ø 3 x 25 x 97 mm |
| D-252A | Arc de compresie |
| VD-207J-08 | Primăvară |
| VD-261A | Primăvară |
| T-18558R | Arc de torsiune |
| D-166J | arc de compresie |
| D-283A-07 | |
| D-288X-12 | |
| D-011Y | |
| Z-024NI | |
| D-303 | |
| D-207K-02 | Arcuri de compresie |
| D-145DC | Arc de compresie |
| D-122 | |
| D-256 | |
| VD-179J-11 | |

| Produs | Descriere |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| D-234B-08 | |
| D-232G | |
| D-239A-12 | |
| D-180Q | |
| D-288X-05 | |
| VKM-12278 | Arcuri de formă |
| D-180Q-01 | primăvară |
| D-180U-10 | arc de compresie |
| VD-450 | |
| D-200 | |
| D-268D | |
| D-199B | |
| D-180-13 | |
| 24076 | Curea de primăvară din oțel |
| D-232T | |
| WF-130 | |
| D-154B | ARC DE PRESIUNE |
| D-173C-10 | |
| D-142D | ARC DE PRESIUNE |
| D-183 | ARC DE PRESIUNE |
| D-184 | ARC DE PRESIUNE |
| D-348A | |
| D-384A | |
| D-063H | Arc de compresie |
| D-196A | |
| D-2630 | |
| VD-219 | primăvară |
| T-18585R | |
| T-18585L | |
| G0004804 (G0309771) | Clip de primăvară |
| D-232J | Arc de compresie |
| D-361 | |
| D-257E-13 | arc de compresie |
| RZ-081GI | se arcuiește |
| VD-062 | |
| VD-338 | primăvară |
| D-198A | |
| D-042F-05 | |
| D-042G | ARC DE COMPRESIE |
| VD-080C | arc de compresie |
| RZ-072F-01I | ARC DE TENSIUNE CLOPOT AMBREIAJ |
| D-355 | COMPRESIE DE PRIMĂVARĂ |
| VD-083 | ARC DE COMPRESIE |
| Z-036PI | TENSIUNEA ARCULUI |
| D-034 | ARC DE COMPRESIE |

| Produs | Descriere |
|-----------------------------------|--|
| D-090P | ARC DE EXTENSIE |
| D-117B | ARC DE COMPRESIE |
| VD-080B-02 | Arc de compresie |
| Druckfeder D- 249 | Arc de compresie |
| VD-168 | Arc de presiune |
| VD-169 | |
| VD-180-10 | |
| VD-180Q-01 | |
| D-145G | Primăvară |
| D-261 | arcuri de compresie |
| D-313J-09 | Arc de compresie |
| VD-364R-12 | ARC DE PRESIUNE |
| D-268B | arc de compresie |
| Z-162U-40I | arc de tensiune |
| D-207J-25 | |
| VD-188 | |
| D-250 | Arc de compresie |
| VD-180Y-01 | |
| D-090E | arc de compresie |
| D-180-14 | Arc de compresie |
| RZ-024WI | |
| D-207J-31 | |
| D-288Z-20 | |
| Z-159AX | arc de extindere |
| RZ-067I | |
| VD-185E | |
| D-180M-10 | arc de presiune |
| VD-207J-90 | |
| D-132B | |
| VD-115D-01 | |
| VD-206D-12 | |
| D-102 | |
| VD-090X | ARC DE COMPRESIE |
| D-115J | Arc de compresie |
| D-207J-70 | |
| D-143D | arc de compresie |
| VD-227D | arc de compresie, dd.1.6mm, da.11mm, LO.22.8mm |
| VD-217E | |
| D-259 | |
| RZ-106BI | |
| D-288X-02 | Arc de compresie |
| VD-313K-01 | |
| D-090W | Arc de compresie |
| VM-032 | |
| VM-031 | |

| Produs | Descriere |
|--------------------------------------|-----------------------|
| D-080B | |
| D-232E | arc de presiune |
| T-17021L | Arc de torsiune |
| T-17021R | Arc de torsiune |
| T-17031L | Arc de torsiune |
| T-17031R | Arc de torsiune |
| D-185E | arc de compresie |
| D-232H | Arc de compresie |
| D-263K | arc de compresie |
| Z-115V-17I | Extensie de primăvară |
| D-239A-06 | Arc de compresie |
| D-238A | arc de compresie |
| D-180-07 | arc de compresie |
| D-095E | Arc de compresie |
| D-207J-30 | arc de compresie |
| D-008A | arc de compresie |
| D-263V-06 | arc de compresie |
| D-387 | arc de compresie |
| D-318C | arc de compresie |
| D-251 | arc de compresie |
| D-092 | arc de compresie |
| D-145DF | Arc de compresie |
| VD-187 | arc de compresie |
| VD-180O-01 | arc de compresie |
| RZ-085I | Arc de tensiune |
| D-180Y-08 | Primăvară |
| VD-179J-13 | Primăvară |
| VD132C | |
| VD-099 | arcuri de compresie |
| D-207J-10 | Arcuri de compresie |
| D-207JG | arc de compresie |
| D-067 | arc de compresie |
| VD-142D | |
| D-7000-068- RZ-100FX | arc de tensiune |
| RZ-051HI | arc de extensie |
| D-445 | ARC DE COMPRESIE |
| VD-232P | arcuri de compresie |
| D-180P-01 | |
| D-090U-10 | |
| Z-015DI | |
| D-400 | arc de compresie |
| D-279 | ARC DE COMPRESIE |
| D-202 | arc de compresie |
| D-339E-01 | Arcuri de compresie |
| RZ-147K-04I | arc de extensie |

| Produs | Descriere |
|-----------------------------|---------------------|
| Z-115V-33I | |
| Z-109CI | |
| Z-101I | Extensie Springs |
| KM-3350 | arc de compresie |
| D-180P-02 | arc de compresie |
| RZ-115V-31I | Extensie Springs |
| D-199 | ARC DE COMPRESIE |
| RZ-177MX | Extensie Springs |
| VD-252A-30 | arc de compresie |
| VD-295 | arc de compresie |
| Z-056X | arc de extensie |
| RZ-024AGI | arc de extensie |
| VD-117R | arc de compresie |
| VD-148 | Arcuri de compresie |
| D-239B | arc de compresie |
| VD-252A-05 | arc de compresie |
| D-195 | arc de compresie |
| VD-207J-11 | ARC DE COMPRESIE |
| VD-180Q-02 | ARC DE COMPRESIE |
| RZ-140I | mainspring |
| VD-300A | ARC DE COMPRESIE |