



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Wistro

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

| Produs | Descriere |
|--|-------------------------|
| 01877607** (17.00.0981) | Ventilatoare și motoare |
| 17.07.0000 | Ventilator motor |
| 17.08.0000 | Ventilator motor |
| P15.50.0463 | ventilator flanșă |
| 15.51.0240 | ventilator |
| P15.50.0156 | VENTILATOR |
| 17.01.1397 | motor |
| 15.51.0125 | Ventilator |
| 17.00.1224 | |
| 15.51.0123 | |
| 17.00.0888 | |
| 17.00.0538 | |
| 15.00.1327 | |
| P25.00.0005 | ventilator axial |
| 17.00.0062 | Ventilator industrial |
| 17.10.0236 | Ventilator |
| 17.10.0211 | Ventilator |
| 17.01.0685 | |
| 17.00.1061 | |
| 17.00.1298 | |
| FLAI Bg160 K IP66 304lg SEW (17.10.0249) | |
| 17.10.0290 | motor de aer |
| 17.00.1507 | Motor ventilator |
| 15.50.0255 | ventilator flanșă |
| P15.50.0442 (Bg132 ILI kpl) | Ventilator cu flanșă |
| 15.50.0156 (few pcs left) | |
| 17.00.0345 | |
| 18.01.0136 | |
| 15.50.0160 // FLAI Bg 160-200 | VENTILATOR |
| 1280192 | ventilator flanșă |
| FLAI Bg250/250 K IP66 417lg (17.00.2049) | fan |
| FLA Bg132/160 K-IL IP55 335lg (15.00.1326) | ventilator cu motor |
| 17.00.0567 | fan |
| 18.00.0029 (FLAI Bg80) | |
| FLAI Bg160 (17.10.0873) | Ventilator |
| 17.00.1316 | |

| Produs | Descriere |
|---|----------------------------------|
| Bg132 ILI kpl | Lüfterflansch |
| 17.00.1318 | |
| 17.01.1204 (FLAI Bg100 K IP66 250lg_GNO) | |
| 17.01.1204 | |
| 17.10.0233 | ventilator |
| 17.10.0201 | Ventilator Wistro |
| 17.00.1714 | |
| 19.00.0027 | |
| 19.00.0002 | |
| 17.00.2049 | |
| 17.10.0234 | |
| 17.00.0064 | |
| 17.10.0165 | Ventilator separat |
| 17.00.0811 | |
| P/N: 17.00.0872 Type: ILI | |
| 17.00.0872 | |
| 17.10.1126 FLAI Bg180 | motor ventilator |
| 17.30.0000 | |
| P15.51.0396 | ventilator flanșă |
| 17.00.1244 | |
| 17.28.0000 | |
| 15.51.0241 | ventilator flanșă |
| P15.50.0255 | Flanșă ventilator |
| 17.01.0857 | |
| 15.51.0239 | |
| 17.00.0869 | |
| 17.01.0870 | |
| 17.00.1186 | Ventilator răcire |
| 17.01.2344 | |
| 17.10.0735 | |
| 17.10.0034 | ventilator |
| 17.01.1324 | |
| 17.1X.0006 / FLAI Bg200 K IP66 xxxlg | |
| FLAI Bg100 (17.01.1397) | |
| 17.01.1401 | VENTILATOR DE RĂCIRE |
| 17.01.0800 | VENTILATOR |
| FLAI Bg132 K IP66 260lg SIE-LE (17.10.0027) | |
| 17.00.2100 | |
| 17.10.0328 | fan |
| FLAI Bg112 K (17.01.1401) | VENTILATOR DE RĂCIRE |
| Flai Bg132 K (17.10.0027) | fan |
| Bg80 (15.51.0125) | |
| 18.01.0066 (FLAI Bg80) -OEM | unitate ventilator |
| P15.50.0605 | flanșă ventilator |
| FLAI BG160-200 C62 IL-2-2 P15.51.0396 | VENTILATOR DE RĂCIRE IMPERMEABIL |

| Produs | Descriere |
|--|-------------------------------|
| 17.10.0135 | |
| 17.00.0252 | |
| 15.50.0254 | |
| 17.01.0027 | |
| 17.00.0871 | |
| 17.10.0001 | Ventilator răcire |
| 17.01.0533 | |
| 17.10.1158 | ventilator cu motor |
| 17.10.0248 | |
| 17.01.0064 | |
| 17.1X.0022 | |
| FLAI Bg 63-160 (15.51.0240) | VENTILATOR |
| 17.01.0240 | ventilator de răcire |
| FLAI Bg 90 Type B31 IL -2-4 15.50.0255 | VENTILATOR |
| 15.50.0515 | |
| 17.10.1098 | |
| 17.00.0056 | |
| 17.00.0866 | |
| 15.51.0398 | Flanșă ventilator |
| 17.01.0876 | |
| 17.01.0858 | |
| 17.10.0216 | |
| 17.01.0144 Type FLAI Bg90 K Bg100 K (17.1X.0019) | |
| 17.10.0302 | |
| P15.51.0433 (Bg112 ILI kpl) | Lüfterflansch |
| P15.51.0433 | ventilator flanșă |
| 17.10.0282 | ventilator |
| 17.10.0959 (FLAI Bg112) | |
| FLAI Bg 112 K (17.10.1290) | |
| 17.10.1152 | Flai BG 100 K IP66 205 Ig BEC |
| 17.10.0369 Type FLAI Bg132 K | |
| 17.10.1496 | |
| Flai Bg112 (17.10.1297) | |
| FLAI Bg160K (17.10.0013) | |
| 17.10.0568 | |
| Flai B 112 K (17.1x.0022) | |
| Flai Bg100K (17.1X.0019) | |
| 19.10.0039(FLAI IECEx Bg160 K IP66 263lg) | Motor trifazat |
| 22.00.0018 | ventilator elice |
| 17.1X.0002 | Ventilator răcire |
| 17.10.1383 | unitate de ventilație forțată |
| 17.10.0295 | VENTILATOR |
| 19.10.0072 | Motor |
| C35 1L-2-2 | ventilator flanșă |

| Produs | Descriere |
|---|----------------------------|
| 17.10.0317 | VENTILATOR INDUSTRIAL |
| 17.10.0295(FLAI Bg132) | unitate ventilator |
| P15.50.0549 | |
| 17.10.0543 | fan |
| Flai Bg112 K IP66 205lg AEG | |
| Bg160 ILI kpl (15.51.0396) | VENTILATOR DE RĂCIRE |
| 17.10.0567 | VENTILATOR |
| 17.10.1358 | Ventilator |
| FLAI BG 100 (17.10.0531) | |
| 17.10.0038 | |
| 16321627 | VENTILATOARE EXTERNE |
| 17.10.0547 | |
| FLAI Bg 100 Typ B31-2-2 17.01.0534 | |
| 17.10.1747 | |
| Bg132 ILI kpl (15.51.0398) | Lüfterflansch |
| 17.10.0278 | |
| 17.10.0784 | |
| 17.10.1313 | |
| 17.10.0952 | |
| FLAI Bg160 K (17.10.0036) | IP66 450lg SIE-LE |
| KK-Deckel ILI 100 x 100, Alu230 (P23.00.0811) | Capac KK ILI |
| FLAI Bg250/280 K | |
| FLAI Bg100 K (17.10.1401) | |
| Bg132 ILI kpl 1~/3~ 230V KKW (P15.51.0398) | ventilator flanșă |
| FLAI Bg100 K IP66 236lg ABM (17.01.0853) | Ventilator |
| 17.1X.0022 (FLAI Bg112 K IP66 xxxlg) | fan |
| FLAI Bg90 K IP66 202lg | |
| P15.51.0398 | |
| 17.10.1221 | ventilator |
| P15.51.0432 | |
| P15.50.0516 | Ventilator extern |
| P15.50.0515 | Ventilator extern |
| 17.10.1676 | flanșă |
| 17.10.0170 | Motor trifazat+ Montagekit |
| 17.10.0954 | motor |
| 17.10.0403 | motor ventilator |
| 17.10.1371 | |
| 17.10.0779 | VENTILATOR DE RĂCIRE |
| P25.00.0692 | Ventilator axial |
| 18.02.0062 | Motor ventilator de răcire |
| FLAI Bg100 K IP66 220lg AKH (17.10.1199) | Ventilator |
| 17.10.1045 | motor ventilator |
| 17.10.1314 | motor ventilator |
| 17.10.0029 | VENTILATOR |
| FLAI Bg132 (17.10.1595) | Conector Harting |

| Produs | Descriere |
|---|---|
| 17.10.0806 | VENTILATOR DE RĂCIRE |
| FLAI Bg180 K (17.10.0562) | |
| FLAI Bg132 K (17.10.0028) | K IP66 330lg SIE-LE |
| FLAI Bg132 (17.10.0029) | FLAI BG132 K IP66 385lg SIE-LE (45°, DA269/D255, B8, HLV) |
| FLAI Bg112 | VENTILATOR |
| 17.10.1505 | Ventilator |
| 17.10.0229 | Flux de aer |
| 17.10.1184 | Flux de aer |
| 17.10.0338 | Flux de aer |
| 17.10.1056 | Flux de aer |
| 17.10.1059 | Flux de aer |
| 17.10.1149 | Flux de aer |
| 17.10.1109 | Flux de aer |
| 17.10.0940 | Flux de aer |
| 17.10.0101 | Flux de aer |
| 17.10.0156 | |
| 17.10.0203 | Ventilator |
| 17.10.1452 | VENTILATOR DE RĂCIRE |
| 17.10.0199 | VENTILATOR |
| P25.00.0150 | |
| P25.00.0151 | |
| P25.00.0422 | |
| 17.10.0446 | ventilator cu carcasă |
| 17.10.0731 | VENTILATOR |
| 17.10.0950 | Motor ventilator |
| 17.10.0202 | Motor ventilator |
| C36 IL-2-2 | |
| 17.10.0788 | Motor ventilator |
| 17.10.0198 | motor ventilator |
| 17.10.0822 | |
| P15.51.0429 | Flanșă ventilator |
| FLAI Bg132 K IP66 (17.10.0028) | |
| 17.10.1470 (FLAI Bg112 K IP66 235lg ATB) | Ventilator extern |
| 17.10.0075 | VENTILATOR |
| 13621726 | |
| 17.10.0560 | Motor ventilator |
| 17.10.0847 | Ventilator axial |
| 17.10.1506 | motor ventilator |
| 17.10.0532 | |
| 17.10.0154 | ventilator |
| 17.10.0244 | |
| 17.10.1006 | |
| 17.10.0019 | VENTILATOR MOTOR |
| FLAI Bg160 K (17.10.0787) | |
| 17.10.0315 | MOTOR VENTILATOR |

| Produs | Descriere |
|---|--|
| 17.10.1034 | Motor de curent alternativ trifazat, bipolar 3 ~ 230V/400V |
| P24.01.0068 | Garnitura KD-IL |
| 17.01.1204) 150 2162 0 | VENTILATOR |
| 17.10.0684 | |
| 17.10.1328 | Motor de curent alternativ trifazat, bipolar 3 ~ 230V/400V |
| 17.10.0155 | |
| FLAI Bg204/250 K IP66 (17.10.0913) | |
| 17.00.0443 | |
| FLAI Bg132 K IP66 236lg SEW (17.10.0539) | |
| Bg132 (P15.50.0456) | Fan flanșă BG132 ILI cpl |
| 17.10.0580 | |
| 17.10.0545 | |
| 17.10.0832 | |
| P23.02.0063 | Ventilator |
| 17.10.1154 | |
| 17.10.1431 | ventilator |
| 17.10.0546 | |
| 17.00.0284 | VENTILATOR COMPLET DE ASAMBLARE |
| P15.50.0493 | |
| 17.10.0038 / FLAI Bg180 K IP66 457lg SIE | |
| 17.10.0006 | |
| 17.10.0299 | |
| 17.10.1851 | |
| 17.10.1368 | ventilator flanșă |
| 17.10.0880 | |
| P15.50.0462 | flanșă ventilator |
| P15.50.0551 | |
| P15.50.0552 | |
| 17.01.0562 | VENTILATOR |
| 15.00.1328 | |
| 17.10.0504 | |
| 17.10.1331 | |
| FLAI Bg160 K IP66 460lg (17.10.0233) | |
| 17.10.0139 | |
| 17.10.1253 | |
| 17.10.0681 | |
| 17.10.1030 | |
| 17.10.1138 | |
| 17.1X.0026 | MOTOR VENTILATOR |
| 17.10.0700 | |
| FLAI Bg71 OK IP65 ST 260lg IND (18.02.0175) | Motor |
| 17.10.1181 | |
| 17.10.0525 | |
| 17.10.0294 | VENTILATOR |
| 17.10.1220 | VENTILATOR |

| Produs | Descriere |
|--|------------------------------|
| 17.10.0539 | VENTILATOR |
| 17.10.1229 | VENTILATOR |
| 17.10.0254 | motor trifazat, bipolar |
| FLAI Bg132 K IP66 328lg LEN (17.10.0857) | VENTILATOR |
| FLAI Bg100 K IP66 285lg SIE-LE | ventilator |
| 17.10.0682 | |
| 17.10.0991 | |
| 17.10.0200 | Ventilator răcire |
| 17.00.1716 | |
| 17.10.0956 | |
| 18.10.0049 | |
| 17.10.0448 | |
| 17.10.0449 | |
| 17.10.0450 | |
| 17.10.0451 | |
| 17.10.0452 | |
| 17.10.0016 | |
| 17.10.0453 | |
| 17.10.1115 | |
| 17.10.1201 | |
| 17.10.1064 | |
| 17.10.0495 | |
| 17.10.1469 | unitate ventilator |
| 17.10.0002 | |
| 17.10.1768 | |
| 19.11.0011 | |
| 17.10.0542 | |
| 17.10.0422 (FLAI Bg180 K IP66 320lg ATB) | |
| 17.10.0422 | FLAI BG180 K IP66 320 lg ATB |
| 17.10.0215 | Suflantă |
| 19.11.0026 | ventilator cu motor |
| FLAI Bg160 K IP66 xxxlg 1~/3~ | |
| 17.00.2316 ILI | VENTILATOR |
| P15.51.0430 | flanșă ventilator |
| P22.00.0018 | roată grea |
| 17.10.0920 | |
| 17.10.0028 | Ventilator |
| 17.10.1390 | |
| 17.10.0534 | |
| 17.10.0680 | VENTILATOR |
| 17.10.0003 | |
| P15.50.0760 | ventilator flanșă |
| 17.00.1691 | |
| 17.10.1144 | |
| 24.05.0180 | |

| Produs | Descriere |
|---|-----------------------------|
| 17.10.0312 | |
| 17.00.2472 | |
| 17.10.1593 | |
| P15.50.0550 | |
| 17.10.0857 | |
| 17.10.0001 Typ C36 | |
| 17.10.0368 | |
| Nr. 17.10.0988 | |
| 17.10.1534 | |
| FLAI Bg 132 Typ C36 IL-2-9 OEM | VENTILATOR |
| 17.10.0269 | |
| 17.10.1824 | |
| 17.10.1200 | |
| 18.02.0066 / FLAI Bg80 OK IP65 ST 293lg IND | unitate ventilator |
| P/N:18.02.0065 Type:FLAI Bg80 OK IP65 ST 293lg IND | |
| 19.11.0023 | |
| 17.10.1124 | |
| 17.10.0605 | VENTILATOR |
| P15.50.0442 | ventilator flanșă |
| Nr. 17.10.0955 Type FLAI Bg112 K IP66 285lg SIE-LE | |
| FLAI Bg80 K IP66 200lg UTC / 17.10.1453 | |
| P15.50.0456 | ventilator flanșă |
| 17.10.1198 | |
| 17.10.1233 | |
| 18.02.0174 | |
| 17.1X.0012 | |
| 17.10.0530 | |
| 17.10.1987 | |
| 17.10.0068 | |
| 17.10.1589 / FLAI Bg200 K IP66 550lg | |
| 17.1X.0025 | |
| 15.00.1341 | |
| FLAI IECEEx Bg204/200 K IP66 347lg SEW / 19.10.0100 | |
| 17.10.0127 | |
| 17.10.0313 | FLAI BG180 K IP66 320lg SIE |
| FLAI Bg80 OK IP65 ST 309lg IND / 18.02.0166 | |
| 16321867 | ventilator extern |
| FLAI Bg 160-200 / 17.00.2106 | Motor ventilator |
| 17.10.0218 | motor |
| Nr. 17.10.0048 Type FLAI Bg132 K | Ventilator |
| 17.10.0035 | |
| 17.10.0682 | ventilator |
| 17.10.0040 | |
| 17.10.0423 | ventilator |
| 17.10.0082 | Ventilator |

| Produs | Descriere |
|---|--|
| 19.10.0039 | ventilator |
| 17.10.0528 | Ventilator |
| 17.10.0529 | Ventilator |
| P15.51.0425 | ventilator flanșă |
| P15.50.0661 / Bg80 IL kpl BML | ventilator flanșă |
| P15.50.0661 | ventilator flanșă |
| 17.10.0544 | |
| 15.00.1326 | Ansamblu complet ventilator axial, include motor FLA Bg132 |
| 17.10.0369 | ventilator |
| 17.10.0182 | ventilator |
| 17.10.1771 | |
| 17.10.0952 / FLAI Bg100 K IP66 210lg SIE-LE | ventilator |
| 17.10.0074 | |
| 17.10.0775 | |
| 17.1X.0016 | ventilator forțat |
| 17.10.1122 | ventilator |
| 17.10.1296 | ventilator |
| 19.10.0132 | |
| 14021607 | ventilator forțat |
| 14.00.0021 | |
| 17.10.0262 | ventilator |
| 17.10.1106 / H40 IL-4-2 | unitate ventilator |
| P15.50.0553 | unitate ventilator |
| 17.10.1052 | unitate ventilator |
| 17.10.1487 | |
| 17.10.1861 / FLAI Bg250-450 | unitate ventilator |
| 17.10.1861 / FLAI Bg250/280 | unitate ventilator |
| Nr. 17.10.1544 Type FLAI Bg132 K IP66 330lg SIE | |
| 17.10.1696 | unitate ventilator |
| 18.10.0056 | unitate ventilator |
| 17.10.2379 | unitate ventilator |
| 17.10.0949 | unitate de răcire |
| FLAI Bg100 K IP66 236lg ABM / 17.10.2434 | |
| 17.10.2214 | |
| 17.10.1434 | |
| 17.10.1079 / FLAI Bg250-450 | Motoare |
| B21 IL-2-2 /17.10.2153 | |
| 17.10.0955 | |
| 17.10.1413 | |
| 17.10.1255 | |
| FLAI Bg100 A5E44587521 17.10.0832 | |
| 17.10.1623 | |
| 17.00.1126 | unitate ventilator |
| 17.10.0286 | unitate ventilator |
| 17.10.0987 | |

| Produs | Descriere |
|--|-------------------------------|
| FLAI Bg160 K IP66 330lg FLE / 17.10.1778 | |
| 17.10.0500 | Ventilator |
| 17.10.0493 | |
| 17.10.2439 | |
| 17.10.1381 | |
| 15.00.1326 FLA Bg132/160 K-IL IP55 335lg (HL33°) 3~ (SD) | |
| 17.10.2162 | |
| P15.50.0782 | |
| 17.10.2022 | |
| 19.10.0300 | |
| 17.10.0078 | |
| 17.10.0069 | |
| Flai Bg132 (17.10.0027) | |
| 17.10.0986 | |
| 17.10.1089 | |
| 17.10.0570 | |
| 17.10.0714 | |
| FLAI ATEX Bg250/355 K IP66 580lg DM1 G | |
| 17.10.1333 | |
| 17.10.0953 | Ventilator motor asincron |
| 17.10.0496 | VENTILATOR |
| 17.10.1036 | |
| 17.10.2104 | motor ventilator |
| 17.10.1183 / FLAI Bg100 K IP66 200lg BEG | |
| 17.1X.0002 FLAI Bg132 K IP66 xxxlg 1~/3~ | |
| 17.1X.0004 | |
| 17.10.1331 FLAI BG112 | |
| P23.00.4906 | lamă ventilator |
| C36 IL 2-2 17.10.0199 | |
| 17.10.1974 | Ventilator de răcire cu motor |
| 17.10.0527 | |
| P15.50.0816 | |
| 17.10.0274 | |
| 17.10.1114 | |
| Bg112 ~3, 400 Vol | |
| 17.10.1423 | Ventilator |
| 17.10.0982 | |
| 17.10.1700 | |
| 17.10.0578 | |
| 17.10.1024 | |
| 17.10.0029 /FLAI Bg132 K IP66 385lg SIE-LE | BLIȚ VENTILATOR |
| C62 IL-2-2 / 17.10.0082 | |
| B32 IL -2-2 / /P15.51.0433 | flanșă ventilator |